



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 28.09. 2012р.

№ 05.03.02-04/ 95402

Склади опоряджувальні будівельного призначення «АРТИСАН», виготовлені відповідно до ТУ У В. 2.7-24.3-30554583-004-2002 "Склади опоряджувальні будівельного призначення «АРТИСАН»" зі зміною № 1

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 24.30 (20.30); УКТЗЕД – 3209

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

будівництво та ремонт

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Артель", Україна, Київська обл., Бородянський район, селище Бабинці, вул. Заводська, 45А, код ЄДРПОУ 30554583; адреса виробництва: 07832, Київська обл., селище Бородянка, вул. Вокзальна, 2/1

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Артель", Україна, Київська обл., Бородянський район, селище Бабинці, вул. Заводська, 45А, код ЄДРПОУ: 30554583

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК кобальту оксиду – 0,05/0,01 мг/м³ у перерахунку на кобальт, I клас небезпеки, аерозоль, з поміткою "+"; ефірів целюлози (натрієва сіль карбоксиметилцелюлози) – 10 мг/м³, III клас небезпеки, аерозоль; етиленгліколю – 5 мг/м³, III клас небезпеки, п+а; кремнію діоксиду – 1 мг/м³, III клас небезпеки, аерозоль, "Ф"; титану діоксиду – 10 мг/м³, IV клас небезпеки, аерозоль, "Ф"; уайт-спіриту (у перерахунку на вуглець) – 300 мг/м³, IV клас небезпеки, пари; толуолу – 150/50 мг/м³, III клас небезпеки, пари; ксилолу – 50 мг/м³, III клас небезпеки, пари; відповідно до СН 4617-88 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". За одночасного надходження у повітря робочої зони аерозолів токсичних речовин їх сумарне значення ГДК не повинне перевищувати 10 мг/м³ за умови дотримання ГДК піску кварцового, як найбільш небезпечного компоненту; оцінка результатів – з урахуванням ефекту комбінованої дії. Ефективна питома активність природних радіонуклідів Аеф – не більше 370 Бк/кг відповідно до "Норми радіаційної безпеки України" (НРБУ-97), ДБН В. 1.4-1.01-97 "СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні"

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

використання засобів індивідуального захисту згідно з галузевими нормами, ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация», використання згідно з Інструкцією виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Склади опоряджувальні будівельного призначення «АРТИСАН», виготовлені відповідно до ТУ У В.2.7-24.3-30554583-004-2002 "Склади

опоряджувальні будівельного призначення «АРТИСАН»" зі зміною № 1, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування, інструкція виробника вимагаються. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 30 вересня 2015 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: відповідно до СН 4617-88 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", "Норми радіаційної безпеки України" (НРБУ-97), ДБН В.1.4-1.01-97 "СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні"

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 9354 від 21.09.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Захаренко М.І.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



П.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 26.09. 2012р.

№ 05.03.02-07/95403

Зміна № 1 до ТУ У В.2.7-24.3-30554583-004-2002 "Склади опоряджувальні будівельного призначення «АРТИСАН»"

(об'єкта експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

код за ДКПП: 24.30 (20.30)

(код за ДКПП, артикул)

для виробництва і застосування за призначенням складів опоряджувальних будівельного призначення «АРТИСАН»

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Артель", Україна, Київська обл., Бородянський район, селище Бабинці, вул. Заводська, 45А, код ЄДРПОУ 30554583; адреса виробництва: 07832, Київська обл., селище Бородянка, вул. Вокзальна, 2/1

(країна, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Артель", Україна, Київська обл., Бородянський район, селище Бабинці, вул. Заводська, 45А, код ЄДРПОУ: 30554583

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Зміна № 1 до ТУ У В. 2.7-24.3-30554583-004-2002 "Склади опоряджувальні будівельного призначення «АРТИСАН»" відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і може бути погоджений (затверджений)

Висновок дійсний до: на термін дії ТУ У В.2.7-24.3-30554583-004-2002 "Склади опоряджувальні будівельного призначення «АРТИСАН»"

При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 9353 від 21.09.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Захаренко М.І.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



Д.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 10.08. 2012р.

№ 05.03.02-04/ 80366

Суміші будівельного призначення "АРТІСАН" згідно з додатком до Висновку, виготовлені відповідно до ДСТУ Б В.2.7-126:2011 "Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови"

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 23.64.10; УКТЗЕД – 3214

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

будівництво та ремонт

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Артель", Україна, Київська обл., Бородянський район, селище Бабинці, вул. Заводська, 45А; адреса виробництва: 07832, Київська обл., селище Бородянка, вул. Вокзальна, 2/1, код ЄДРПОУ: 30554583

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Артель", Україна, Київська обл., Бородянський район, селище Бабинці, вул. Заводська, 45А, код ЄДРПОУ: 30554583

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Під час монтажних робіт вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК цементу – 6 мг/м³, IV клас небезпеки, аерозоль, "Ф"; піску кварцового – 1 мг/м³, III клас небезпеки, аерозоль, "Ф"; ефірів целюлози (натрієва сіль карбоксиметилцелюлози) – 10 мг/м³, III клас небезпеки, аерозоль; вінілацетату – 10 мг/м³, III клас небезпеки, пари; вапняку – 6 мг/м³, IV клас небезпеки, аерозоль, "Ф" відповідно до СН 4617-88 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". За одночасного надходження у повітря робочої зони аерозолів токсичних речовин їх сумарне значення ГДК не повинне перевищувати 10 мг/м³ за умов дотримання ГДК піску кварцового, як найбільш небезпечного компоненту. Ефективна питома активність природних радіонуклідів Аеф – не більше 370 Бк/кг відповідно до "Норми радіаційної безпеки України" (НРБУ-97), ДБН В.1.4-1.01-97 "СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні"

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

використання засобів індивідуального захисту згідно з галузевими нормами, ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация», використання згідно з Інструкцією виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Суміші будівельного призначення "АРТІСАН" згідно з додатком до Висновку, виготовлені відповідно до ДСТУ Б В.2.7-126:2011 "Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови", за наданим заявником зразком відповідає вимогам

діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування, інструкція виробника вимагаються. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 31 серпня 2015 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: відповідно до «СанПиН по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели. Гигиенические требования» № 6027 А-91, «Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели» № 6035 А-91, СН 4617-88 “Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны”, “Норми радіаційної безпеки України” (НРБУ-97), ДБН В.1.4-1.01-97 "СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні"

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
АМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 7869 від 06.08.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Чернюк В.І.

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 10.08. 2012 р.

№ 05.03.02-03/ 80366

Найменування продукції	Основні небезпечні компоненти
Суміші для мурування	цемент пісок органічні добавки на основі метилцелюлози органічні добавки на основі сополімерів вінілацетату
Суміші для влаштування елементів підлоги	цемент пісок органічні добавки на основі метилцелюлози; органічні добавки на основі сополімерів вінілацетату
Суміші для закріплення групи ЗК1	цемент пісок перлітовий спучений пісок органічні добавки на основі метилцелюлози; органічні добавки на основі сополімерів вінілацетату
Суміші для закріплення групи ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК5	цемент пісок органічні добавки на основі метилцелюлози; органічні добавки на основі сополімерів вінілацетату
Суміші для закріплення групи ЗК6	гіпс органічні добавки на основі метилцелюлози
Суміші для розшивки швів	цемент пісок органічні добавки на основі метилцелюлози органічні добавки на основі сополімерів вінілацетату
Суміші для шпаклювання	цемент пісок органічні добавки на основі метилцелюлози вапно
Суміші для штукатурення	цемент, гіпс, пісок, вапнякова мука органічні добавки на основі метилцелюлози органічні добавки на основі сополімерів вінілацетату
Суміші для анкерування та монтажу	цемент пісок органічні добавки на основі метилцелюлози органічні добавки на основі сополімерів вінілацетату
Суміші для влаштування гідроізоляції	цемент пісок органічні добавки на основі метилцелюлози органічні добавки на основі сополімерів вінілацетату
Суміші для влаштування реставраційних штукатурок	цемент пісок вапно органічні добавки на основі метилцелюлози органічні добавки на основі сополімерів вінілацетату
Суміші для ремонту бетонних і розчинових поверхонь	цемент пісок вапно органічні добавки на основі метилцелюлози органічні добавки на основі сополімерів вінілацетату

ДУ "Інститут медицини праці АМН України"

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.: приймальня:
(044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail:
test-lab@ukr.net

Протокол експертизи

№ 7869 від 06.08.2012

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Чернюк В.І.

(прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

